


捨棄式沉頭刀

- 捨棄式加工快速
- 成本低廉

N9MT11T308 在沉頭刀使用時，內孔加工可用 4 次，倒角可使用 4 次，共使用 8 次，而且刀片強度高，本體耐用不易損壞。



▶ 刀片

訂購編號		尺寸		
		L	S	re
N9MT06T203H-NC2033		6.35	2.78	0.3
N9MT11T308LANC40		11.11	3.97	0.8

▶ 刀桿

訂購編號	Part No.	ØD	Ød	L	C	刀片 / 螺絲 / 扳手
99614-06C	M06-06C-N9	19	11	7.5	0.82C	N9MT06T203H / NS-25045 0.9Nm / NK-T7
99614-08C	M08-08C-N9	20	14	9		
99614-10C	M10-10C-N9	24	18	11		
99614-12C	M12-12C-N9	32	20	13.5	1C	N9MT11T308 / NS-35080 2.5Nm / NK-T15
99614-14C	M14-14C-N9	34	23	16	2C	
99614-16C	M16-16C-N9	37	26	18		
99614-20C	M20-20C-N9	43	32	22		
99614-24C	M24-24C-N9	48	39	26		

▶ 切削資料

工件材質	加工狀況	刀片材種	線速 Vc (m/min)	每刃進給 fz(mm/tooth)	
				N9MT06T203H	N9MT11T308LA
軟鐵SS41	一般加工	NC40	120(100~150)	0.05(0.03~0.07)	0.06(0.05~0.07)
		NC2033			
碳鋼	一般加工	NC40	80(60~100)	0.08(0.06~0.09)	0.08(0.06~0.10)
		NC2033			

刀具轉速 $S = Vc \times 1000 \div 3.14 \div \phi D$ (刀具直徑)


機台進給 $F = \text{轉速 } S \times \text{每轉進給 } fz$

高速
搪刀

10

沉頭鑽

- 把傳統的鑽孔及沉頭加工，結合成一把刀，一次加工完成
- 大幅提高螺絲沉頭孔的加工效率



▶ 刀片

訂購編號		尺寸			
		L	W	S	re
N9GL020204-NC40		7.12	4.90	2.20	0.4
N9GL030204-NC40		8.71	6.00	2.50	0.4
N9GX040304-NC40		4.00	-	3.0	0.4

▶ 刀桿

訂購編號	Part No.	ØD	ød	l	L	C	刀片 / 螺絲 / 扳手		
							X	Y	Z
99614-M12DC-L25	M12DC-L25	19	13	13	25	1	N9GL020204 / NS-20045 / NK-T6	N9GX040304 x 3 / NS-25060 / NK-T7	
99614-M14DC-L25	M14DC-L25	22	15	15	25	1.5			
99614-M14DC-L30	M14DC-L30	22	15	15	30	1.5			
99614-M16DC-L30	M16DC-L30	25	17	17	30	1.5	N9GL030204 / NS-22052 / NK-T7	N9GX040304 x 3 / NS-25060 / NK-T7	
99614-M16DC-L35	M16DC-L35	25	17	17	35	1.5			

▶ 切削資料

工件材質	加工狀況	刀片材種	線速 Vc (m/min)	每刃進給 fz(mm/tooth)	
				N9GL020204	N9GL030204
P 碳鋼	一般加工	NC40	100(80~120)	0.05(0.04~0.06)	0.08(0.06~0.10)

★軟鐵 SS41 切削不易斷屑，不建議使用

刀具轉速 $S = Vc \times 1000 \div 3.14 \div \phi D$ (刀具直徑)

機台進給 F = 轉速 S X 每轉進給 fz

高速
搪刀

10